

监 理 日 志

工程名称: 宝应城南河100m宽拓宽工程

日期	2019年9月4日 星期	气候	晴	气温	21-28℃
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 河能挖					
施工 部位 进度 情况	今天检查D6 D2012桩位记录单。 查人员签证、总包签字。 检查数量加报。				
检查发 现的问 题	在检查过程中发现不符合要求的桩位。 做好记录。				
处理指 施、意 见、结 果					
协调内 容或其 他					
记录人			总监签阅		

