


监 理 日 志

工程名称: 富友邦100MW渔光互补项目

日期	2019年9月8日星期日	气候	晴	气温	24~31℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 岸船2人(岸船2台) 施工机械动态: 岸船2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	今日有监理、总包人员检查DEDI、CEC工程桩在 桩料堆, 桩桩号460根。				
检查发 现的问 题	在检查过程中发现不符合要求的工程桩料堆, 标志处理。				
处理措 施、意 见、结 果					
协调内 容或其 他					
记录人			总监签阅		

