

工程分

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳100 MW渔光互补项目

日期	2019年 9月28日 星期 三		气候	晴	气温	18℃~28℃
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况: 		
施工方人员动态:	3人					
施工机械动态:	浮船1条					
施工部位 施工进度 情况	D1区立柱焊接整改3人.					
检查发现的问题	水上作业人员未穿救生衣、未戴安全帽.					
处理措施、意见、结果	口头责令整改.					
协调内容或其他	无					
记录人	李明		总监签阅			

