

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 11 月 29 日
 星期: 四
 工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 10-23℃

监
理
工
作
情
况

1. 供能区砌筑电缆沟;
 2. 东南区焊接扁钢及开挖沟槽;
 3. 针对机械区的增容与供能区、中心区的增容业主、监理及施工三方对现场实际测量并确定位置;
 4. 召开工程例会并针对后期消金问题及增容问题进行了确定,并形成会议纪要
 5. 机械区1区焊接接地扁钢,砌筑电缆沟;

施
工
情
况

施工单位
湖南红太阳

施 工 内 容 及 进 度

1. 供能区6区砌筑电缆沟;
 2. 东南区6区焊接扁钢,开挖沟槽;
 3. 机械区1区焊接扁钢,砌筑电缆沟;
 4. 针对本工程收尾阶段召开工程例会;

其
它
事
项

本日现场监理人员

张良全 任志远

记录人:

张良全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

黄朝明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅