

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 1 日

星期: 六

工程名称: 金沙光伏电站

天气: 阴
气温: 14-19℃

监 理 工 作 情 况	1. 机械区独立基础支模, 独立基础浇筑, 石砌基电缆沟; 2. 供能区石砌基电缆沟; 3. 东南区穿线管防火封堵	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 机械区 15 人 浇筑基础, 石砌基电缆沟 2. 供能区 7 人 石砌基电缆沟 3. 东南区 7 人 穿线管防火封堵
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志军 张良兵
记录人: 张良兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任志明

江苏省住房和城乡建设厅监制