

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 27 日

星期: 一

工程名称: 白沙光伏扶贫项目

天气: 阴转小雨

气温: 3-6℃

监 理 工 作 情 况	1. 对机械区进行初验(在西北角区域)针对现场问题出具整改单; 2. 针对供货区进行初验并针对现场问题出具整改单; 3. 机械区绑扎与封摆板独立模具; 4. 针对上报监理前期资料按施工合同整改工程根无误差量。	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 业主、监理、施工三方对机械区与供货区进行验收
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 任志美, 芮建强, 张俊		
记录人: 张俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇翔