

监理日志

日期: 2018.1.8

星期: 二

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 3℃-6℃

监 理 工 作 情 况	1、施工单位对招待所屋面增容部分进行浇筑及保温措施。 2、机械区对增容部分独立基础进行浇筑，要求施工单位做好保温措施。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南红太阳新能源科技有限公司	1、招待所屋面增容部分 12 人浇筑独立基础。 2、机械区增容部分 7 人浇筑独立基础。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		任志美、张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表: 黄书明