

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 14 日

星期: 日

工程名称: 海新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴转阴

气温: 23-28℃

监 理 工 作 情 况	现场问题: 1. 施工区域无警示带以及无设置警示标示 处理措施: 1. 要求现场负责人加强现场的安全管理工作。	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 用磨具进行拼装, 完成150套, 共计6人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张海龙
记录人: 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建