

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 20 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 17~21℃

工程名称: 东新南生电缆农业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面、6#屋面 1. 组织监理周例会 2. 巡查施工现场发现部分组件中压块安装不到位。	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航五金光伏有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#屋面组件安装40% 2. 6#屋面导轨安装50% 3. 3x70电缆桥架安装5% 4. 施工现场项目经理王飞、施工人数38人均已到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海波、徐和平		
记录人: 徐和平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):