

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 15~23℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面. 5#. 6#屋面 巡查施工现场, 发现施工现场 灭火器材料过期一个, 已经更换.	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航金阳光伏有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 6#屋面组件吊装10% 2. 3#屋面线缆桥架安装15% 3. 5#屋面组件安装25% 4. 1#屋面桥架安装10%
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张海波 徐文强		
记录人: 徐文强 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		