

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15~22℃

工程名称: 东新南达电缆实业有限公司屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面、3#、4#、5#、6#屋面 1. 巡查施工现场发现屋面彩钢瓦 踩塌现象严重. 2. 组织监理例会.	
施 工 情 况	施工单位 深圳市 中航三鑫 光伏有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 6#屋面组件安装10% 2. 3#屋面线缆桥架安装10% 3. 5#屋面组件安装10% 4. 逆变器安装35台
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海波 徐文		
记录人: 徐文 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		