

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15~27℃

工程名称: 广东新南发电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#配电房. 5#配电房. 3#.4#.5#.6#屋面 巡查施工现场发现屋面 堆放组件不规范. 现场 已要求整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	深圳市中航五金光伏有限公司	1. 6#屋面组件安装完成 75% 2. 监控室安装 92% 3. 逆变器安装 92% 4. 并网柜并柜 80%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张道龙 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):