

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 04 日

星期: 二

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 17~27℃

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面、4#屋面 1. 巡查施工现场发现临时用电配电箱无锁且警示片单。 2. 组织监理例会。	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航鑫鑫光伏有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 4#屋面组件安装完成80% 2. 1#光伏组件防雷接地线连接100% 3. 1#防雷接地扁铁场地敷设材料打孔完成20% 4. 逆变器电缆头制作40% 5. 现场项目经理王飞、施工人员34人已全部到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海龙 徐文平		
记录人: 徐文平 总监理工程师: 总监理工程师代表 (签字):		