

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 08 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 10~16℃

工程名称: 江苏新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 3#、4#屋面 巡查施工现场发现组 件安装部分螺栓未紧固到 位. 现场已要求施工单位整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	深圳市 中航云鑫 光伏有 限公司	1. 3#屋面组件安装完成6% 2. 4#屋面防雷扁钢连接完成8% 3. 光伏组件高接线连接完成6% 4. 逆变器电缆头制作9%
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张海龙、徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):