

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 13 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 10~13℃

工程名称: 苏州新南达电线电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 6#屋面. 3#屋面 巡查施工现场发现 逆变频器接地线不符合图 纸要求, 现场已让整改.	
施 工 情 况	施工单位 苏州市 中航金 光伏有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 6#-3#屋面防雷接地线连接 60% 2. 1#屋面监控线敷设 100% 3. 屋面光伏组件跨接线连接 95%
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海波 徐文元		
记录人: 徐文元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		