

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 21 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 18-26℃

工程名称: 陈新南达中燃实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

施工部位: 1#屋面, 3#屋面

巡查施工现场发现个别

工人未戴安全帽, 现场已

让工人整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市
中航三鑫
光伏有
限公司

1. 1#屋面水管安装完成90%
2. 1#屋面防雨接地点完成90%
3. 3#屋面桁架盖板固定完成95%

其
它
事
项

本日现场监理人员

张海波 徐文平

记录人: 徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制