

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 22 日

天气: 晴
气温: 18-26℃

星期: 六
工程名称: 广东新南达电线电缆有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

施工部位: 1#屋面、3#屋面。

巡查施工现场发现部分
桁架盖板固定不到位,现场
已让施工单位整改。

施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	深圳市 中航鑫 光伏有 限公司	1-1#屋面水管安装100% 2-1#屋面防雷接地完成92% 3-3#屋面桁架盖板完成100%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张海波、徐子
记录人: 徐子		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版单

CS 扫描全能王 创建

江苏省住房和城乡建设厅监制