

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 23 日

星期: 12

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

天气: 小雨
气温: 18~26℃

监
理
工
作
情
况

施工部位: 1#屋面

巡查施工现场发现个别工人
未戴安全帽. 现场已让施工
单位整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市
中航三鑫
光伏有
限公司

1. 1#屋檩条盖板固定100%
2. 1#屋屋面防雷接地连接95%

其
它
事
项

本日现场监理人员 张海波 徐文平

记录人: 徐文平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制