

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 25 日

天气: 阴
气温: 15~20℃

星期: 二

工程名称: 江苏新南达电缆实业有限公司屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#、4#屋面 巡查施工现场其中1#屋面 在做防雷接地连接. 4#屋面 在做桁架盖板固定一切 正常.	
施 工 情 况	施工单位 深圳市 中融鑫 光伏有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#屋面防雷接地连接100% 2. 4#屋面桁架盖板固定100%
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海龙、徐文印		
记录人: 徐文印 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制