

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 26 日

星期: 五

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋面分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 13~22℃

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#、3# 巡查施工现场, 1#屋面和3# 屋面在进行消缺整改。	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航鑫光伏有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 消缺整改阶段
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海波、徐之平		
记录人: 徐之平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制