

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 27 日

天气: 319
气温: 8~18℃

星期: 10
工程名称: 陈新南光电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

施工部位: 1#屋面

巡查施工现场1#屋面
在处理消缺整改一
切正常

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市
中航三
鑫光伏
有限公司

1#消缺整改工作。
3#消缺整改工作。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张海波 徐江

记录人: 徐江

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制