

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月29

天气: 晴

星期: 二

气温: 10~20°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场, 1#屋面彩钢瓦除锈因成本问题, 现场处于停工状态。 2、巡视厂房加固材料准备, 原材料需要二次开孔。 3、熟悉图纸, 为下部施工做好准备工作。 4、完善监理资料上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	目前组件到场 96 拖 2976 块, 彩钢瓦屋面除锈防腐中。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	