监 理 日 志 ()

日期: 2018年12月03 天气: 晴

星期: 一 气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场施工人员进行箱逆变、SVG 基础浇筑, 要求振捣到位, 无漏浆混凝土型号符合图纸合计。</p> <p>2、巡视 1#屋面组件安装, 检查方阵整齐度及中边压紧密度基本牢固可靠, 巡视安装组件边角料</p> <p>4、完善监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	箱逆变基础 SVG 基础模板支护 加固斜撑焊接 组件分散 150 箱 组件安装 5362 块
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	