

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 05

天气: 雨

星期: 三

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行箱逆变基础实心砖砌体检查砂浆饱满符合图纸设计。 2、巡视现场 SVG 框架梁绑扎, 符合图纸设计及规范要求。 3、巡视现场 2#屋面组件安装, 因近期雨水较多, 再次强调下班前必须清理干净组件边角料, 防止堵塞下水孔。 4、完善监理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	箱逆变基础 SVG 基础模板支护 加固斜撑焊接 组件分散 250 箱 组件安装 8362 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :