

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年12月17

天气: 阴

星期: 一

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、检查施工现场施工人员防护用品使用情况, 临时用电, 保证现场安全文明施工。</p> <p>2、巡视现场直流电缆交流电缆放线, 要求放线准确, 电缆型号规格符合图纸设计满足规范要求, 并在放线时注意保护电缆。</p> <p>3、巡视 1#2#屋面发现个别汇流箱放线不符合规范要求, 下发联系单要求施工单位进行核算及更换电缆。</p> <p>4、巡视现场 C4 插头施工, 牢固可靠符合规范要求。</p> <p>5、整理监理资料, 上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	下墙桥架安装 4 人      电缆放线 50 人 箱逆变吊装
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

