

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 01 月 16

天气: 晴

星期: 三

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行 2#屋面屋面接地扁铁与厂房接地连接施工, 因厂方为纺织企业部分防火棉表面易燃, 焊接时出现明火, 以现场要求做好防护清理焊接周围易燃物, 配置灭火器等。 2、春节临近对现场进行巡视, 部分材料未整理, 要求施工单位对材料进行规整, 防止丢失, 施工负责人对现场纸壳及电缆头进行处理 3、整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	接地施工 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :