

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 01 月 19

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场无人员施工, 17 号三方对现场进行安全检查, 对与节前需要整改项以通过会议形式传达与施工方, 经我方了解施工人员已于 18 号基本全部离场, 现场年前需整改项均未整改, 现场与业主沟通后对施工方下发通知单要求节前必须完场年前整改项。 2、现场巡视无人员施工。 3、整理监理资料, 上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能 源系统工 程 (北 京) 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	