

监 理 日 志 ()

日期: 2019年03月10

天气: 阴

星期: 日

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场 2#屋面光伏线过屋脊段桥架安装,发现施工人员存在坐组件现场,及施工工具放置在组件上,以现场要求施工管理人员对新来员工进行统一培训,对关键问工序进行技术交底。</p> <p>2、巡视现场设备运转正常,屋面排水沟垃圾未清理,以通知施工负责人抓紧安装清理。</p> <p>4、整理监理资料,为下部资料移交做好准备,上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程(北京)有限公司	汇流箱光伏线绑扎,小桥架制作4人。 目前项目整改项进度较慢
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	