

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 03 月 11

天气: 阴

星期: 一

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场#2#屋面光伏线过屋脊段桥架安装,昨日发现坐组件及组件放工具问题今日以改正。 2、巡视现场设备运转正常,屋面排水沟垃圾未清理,以通知施工负责人抓紧安装清理。 4、整理监理资料,为下部资料移交做好准备,上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能 源系统工 程 (北 京)有限 公司	汇流箱光伏线绑扎,小桥架制作 4 人。 目前项目整改项进度较慢	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	