

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 02

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场，施工人员进行现场基础地砖施工，发现施工质量较差，地面平整度不达标，及地砖铺设方向，间距均不统一，以通知现场施工负责人进行整改。 2、整理监理资料，为下部资料移交做好准备，上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	基础台阶抹面 3 人 目前项目整改项进度较慢	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	