

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 04月 06

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场施工人员进行 1 号屋面屋脊修复, 发现防水不到位, 以要求施工负责人, 在屋脊连接处进行密封胶处理, 防止漏水。巡视现场地砖铺设, 基本满足现场要求。 2、整理监理资料, 为下部资料移交做好准备, 上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	屋脊修复 2 人 基础地砖铺设 3 人 目前项目整改项进度较慢
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	