

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2019 年 04 月 14

天气: 晴

星期: 日

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                       |                      |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡视现场施工人员 1 人在二号屋面清理垃圾，三人在一号屋面进行光伏线绑扎，发现为绑扎到位，组件二次拆装，个别边压未紧固到位，要求绑扎紧固，边压紧固牢靠。<br><br>2、整理监理资料，上传监理云。 |                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度        |  |
|                            | 天威新能源系统工程（北京）有限公司                                                                                     | 光伏线绑扎 3 人 垃圾清理 1 人   |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                       |                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                       | 杨铃铃                  |  |
| 记录人: 杨铃铃                   |                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |  |