

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 16

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行一号屋面清洗系统材料分散, 及安装施工要求做好水管保温及固定, 巡视现场爬梯施工发现临时用电个不规范, 以现场要求整改, 保证一机一闸下保护, 并要求施工区域配置灭火器。 2、整理监理资料, 上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	水管散料 2 人 安装 2 人 爬梯焊接 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	