

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 18

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行爬梯焊接,较昨日焊接质量有所提高,个别部位有漏焊现场,以现场要求施工人员注意,焊接完成后对焊缝进行清理并做好防腐,检查现场临时用电及防火措施,灭火器两件施工人员安全帽及电焊手套佩戴齐全。 2、整理监理资料,上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程(北京)有限公司	爬梯焊接 5 人 焊接 2 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):