

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年04月20

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场 2 号屋面, 施工人员 2 名进行屋面屋脊修复, 检查屋脊防水基本到位, 并要求做好固定, 巡视一号屋面南部一名施工人员进行爬梯防腐粉刷, 为下步安装做好准备工作。 2、整理监理资料, 上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	水管施工 3 人
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	