

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 05 月 12

天气: 晴

星期: 日

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行 1#2#屋面走到板生锈垫片更换, 预计 3 日内完成, 要求做好螺栓紧固。 2、监理完工离场联系单业主已签字, 明日离场 3、整理监理资料为移交做好准备, 审查施工资料签字等。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	施工人员 2 人 走道板生锈垫片更换
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :