

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 10 月 21 日 星期 日	气候	多云	气温	12-21℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 厂房内部檩条加固施工, 施工人员6人.				
检查发现的问题	巡视发现现场无加固管理人员.				
处理措施、意见、结果	口头要求施工单位管理人员必须到场.				
协调内容或其他	① 熟悉了解厂房加固图纸, 学习GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》. ② 督促施工单位报审施工准备阶段资料.				
记录人	郭瑞卿.		总监签阅		