

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 10 月 22 日 星期 一	气候	多云	气温	11-22℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+6人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 厂房内部槽钢加固施工、施工员6人。 2. 累加加固完成10%。				
检查 发现 的问 题	无。				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 施工现场管理人员已到场。 2. 要求施工单位加强现场安全管理,对进场施工人员进行三级安全教育。				
协调 内容 或其 他	1. 熟悉了解厂房加固图纸,学习GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》。				
记录人		郭瑞卿		总监签阅	