

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 10 月 25 日 星期 四	气候	阴	气温	10 - 22℃
监理人员动态: 1 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4 + 6 人.					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 厂房屋顶钢结构檩条加固施工, 现场施工人员 6 人。 2. 累计加固完成 18%。				
检查 发现 的问 题	1. 现场巡视发现部分施工工人未按要求佩戴劳保用品。				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 现场口头要求整改, 现场已整改。				
协调 内容 或其 他	1. 督促总包单位报审前期资料, 并报建设单位和监理单位审批。 2. 熟悉了解钢结构加固详图。				
记录人	郭希卿.		总监签阅	(Signature)	