

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月26日 星期五	气候	多云	气温	5-18℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+5人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1. 屋顶钢结构檩条加固施工, 现场施工人数5人. 2. 累积加固完成20%				
检查 发现 的问 题	无				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他	1. 将编制整理的项目概况及项目参建单位人员信息上传至监理云。 2. 熟悉并学习 GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》。				
记录人		郭伟柳		总监签阅	