

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 10 月 30 日 星期二	气候	多云	气温	7-19℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2+4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1. 厂房屋顶钢结构檩条加固施工, 现场施工人数 4 人。 檩条加固完成 32 根, 累计完成 33%。				
检查 发现的 问题	1. 厂房钢结构檩条加固施工巡检。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他	1. 将编制整理完部分监理资料上传至监理云。 2. 查看总承包单位上报的总进度计划, 并上传至监理云。				
记录人	李瑞卿		总监签阅		