

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月31日 星期三	气候	多云	气温	6-20℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 25人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 厂房屋架钢结构檩条加固施工, 现场施工人数5人. 檩条加固完成43根, 累计完成36%.				
检查发现的问题	1. 厂房钢结构檩条加固施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 督促施工单位报审前期开工准备资料. 2. 熟悉现场施工图纸.				
记录人	李瑞卿		总监签阅		