

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月5日星期一	气候	小雨	气温	8-16℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	暂无施工.				
检查发现的问题	加固连墙材料与设计图纸不符.				
处理措施、意见、结果	与业主及设计单位进行沟通、重新核算数值, 进行设计变更.				
协调内容或其他	1. 编制整理相关资料. 2. 学习相关规范.				
记录人	李瑞卿.		总监签阅		