

# 监 理 日 志

工程名称:

|                                                |                                                                                |    |                             |    |       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|-------|
| 日期                                             | 2018年11月09日 星期五                                                                | 气候 | 晴                           | 气温 | 5-17℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 4+3人<br>施工机械动态: 25T吊车一台 |                                                                                |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>格栅板、导轨进场 |    |       |
|                                                |                                                                                |    |                             |    |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                           | 1. 吊装导轨、检修通道                                                                   |    |                             |    |       |
| 检查<br>发现<br>的问<br>题                            | 1. 个别施工人员在未佩戴安全帽;<br>2. 屋顶吊装材料未及时分散放置;<br>3. 现场吊装作业无管理人员;<br>4. 施工人员在搭设扶梯攀爬女儿墙 |    |                             |    |       |
| 处理<br>措施<br>、意<br>见、<br>结果                     | 已下发编号为 2018-11072-01 通知单, 要求施工单位整改                                             |    |                             |    |       |
| 协调<br>内容<br>或其<br>他                            |                                                                                |    |                             |    |       |
| 记录人                                            | 郭瑞卿                                                                            |    | 总监签阅                        |    |       |