

# 监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织 28 MWP 光伏发电项目.

|                                            |                                                                  |     |                 |      |       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-------|
| 日期                                         | 2018 年 11 月 12 日 星期一                                             | 气候  | 多云              | 气温   | 7-16℃ |
| 监理人员动态: 11人<br>施工方人员动态: 4人+2人<br>施工机械动态: . |                                                                  |     | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |       |
|                                            |                                                                  |     |                 |      |       |
|                                            |                                                                  |     |                 |      |       |
|                                            |                                                                  |     |                 |      |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                       | 1. 厂房屋顶导轨材料散料.<br>2. 搭设临时爬梯进行加固, 并加装防护网.                         |     |                 |      |       |
| 检查<br>发现<br>的问题                            | 1. 临时爬梯搭设不牢固, 进入屋面无爬梯,<br>2. 施工人员未配戴安全帽.                         |     |                 |      |       |
| 处理<br>措施<br>、意<br>见、<br>结果                 | 1. 要求增加进入屋面爬梯, 并对已搭设完成临时爬梯进行加固处理.<br>2. 口头要求现场管理人员整改, 并重新进行安全交底. |     |                 |      |       |
| 协调<br>内容<br>或其<br>他                        |                                                                  |     |                 |      |       |
| 记录人                                        |                                                                  | 郭瑞卿 |                 | 总监签阅 |       |
|                                            |                                                                  |     |                 | 徐耀生  |       |