

监 理 日 志

工程名称: 宿连恒达路2.811kv光伏发电项目

日期	2018年12月31日 星期一	气候	晴	气温	-1℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	现场暂无施工				
检查 发现的 问题	1. 光伏隔离保护对时信号异常;				
处理 措施、 意见、 结果	1. 已通知施工方检查整改, 现场已整改。				
协调 内容或 其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	