

监 理 日 志

工程名称: 宿迁通达纺织2.8MW光伏发电项目.

日期	2019年01月08日 星期二	气候	晴	气温	-6-3℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3+1人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 配电室应急灯安装施工, 施工队一人.				
检查发现的问题	1. 屋面个别组件下光伏线未绑扎.				
处理措施、意见、结果	1. 要求对现场所有光伏线进行检查, 对未绑扎光伏线进行绑扎.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	傅耀生.	