

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达东源28MW炉内余热发电项目

日期	2019年01月09日 星期三	气候	阴	气温	0-3℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3+3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度 部位情况	1. 配电室内应急灯安装施工, 施工人员3人,				
检查发现的 问题	1. 设备基础内预埋角钢未防要接地未施工.				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工单位尽快安排施工人员进行施工.				
协调内容或 其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	