

监 理 日 志

工程名称: 宿升恒达2.8MW光伏项目

日期	2019年01月11日 星期五	气候	晴	气温	-1-4℃
监理单位动态: 1人 施工方人员动态: 3+3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 设备基础内预埋角钢防雷接地焊接施工, 施工人员3人.				
检查发现的问题	1. 设备基础内电缆排布散乱.				
处理措施、意见、结果	1. 要求电缆排布整齐有序, 并放置于电缆托架上.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	