

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MWp光伏发电项目.

日期	2019年01月17日	星期	四	气候	晴	气温	-4-6℃
监理单位动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人							
施工机械动态:							

工程部位	现场暂无施工
------	--------

检查发现的问题	现场暂无施工, 监理、业主及总包方对施工现场进行安全专项检查, 排除春节期间安全隐患.
---------	---

处理措施、意见、结果	要求施工方根据现场检查结果及监理通知单对现场进行整改.
------------	-----------------------------

协调会议及其他	召开监理例会.
---------	---------

记录人	李瑞卿	总监签阅	徐耀生.
-----	-----	------	------